

# RAPPORTO TECNICO DI INTERVENTO

**BUONO LAVORO 2224152**

**B**

TIPO DI ATTIVITÀ (barrare 1 attività)

☐ P1 vendita energia ☐ P2 manutenzione ☐ P1+P2 gestione calore ☐ P5 lavori cantieri ☐ P6 lavori indotti

(Persona da contattare: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_)

TECNICO: Cognome BONELLI Nome TIZIANO

Codice Centro di Lavoro \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

CODICE CONTRATTO:

AREA/UFF: 01-CHF

Ordine di Lavoro (OL):

Nome Impianto: CAPPONI - MACHIAVELLI

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

Via/Piazza FRESCOBALDI n. 1

Località TIRENZE (Prov.) FI

## DESCRIZIONE INTERVENTO

VERIFICA E CONTROLLO FUNZIONAMENTO IMPIANTO - RIPRISTINO  
FUNZIONAMENTO CALDAIE E RICONFIGURAZIONE ELETTRONICA - ACCENDIO  
ACCENSIONE IMPIANTO "SALA ATTRESCI" DA GRUPPO CONTECNICO BILLO  
FRIGO SEPARATO (IMPIANTO A PAVIMENTO) - CONTROLLO FUNZIONAMENTO  
AREOTERMI CALISTRA  
CONTROLLO FINALE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO

## STRUMENTI DI MISURA

Matricola Strumento \_\_\_\_\_ Valore Riferimento/Tolleranza \_\_\_\_\_  
Valore Rilevato \_\_\_\_\_ Scadenza taratura \_\_\_\_\_

## MATERIALE UTILIZZATO

Un. Mis. Q.tà

Lavoro eseguito il 20/11/23 dalle ore 1000 alle ore 1300

dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Trasferimento: dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Si dichiara che i lavori sono stati eseguiti ed i materiali installati

Firma Cliente

Daniela Diamanti