

# RAPPORTO TECNICO DI INTERVENTO

**BUONO LAVORO 2221190**

**B**

TIPO DI ATTIVITÀ (barrare 1 attività)

- P1 vendita energia  
  P2 manutenzione  
  P1+P2 gestione calore  
  P5 lavori cantieri  
  P6 lavori indotti

(Persona da contattare: BURGASSI Telefono: 6520120)  
 TECNICO: Cognome BURGASSI Nome Leonardo  
 Codice Centro di Lavoro CITTA' METROPOLITANA Firma: [Signature]

CODICE CONTRATTO:      
 AREA/UFF:      
 Ordine di Lavoro (OL):

Nome Impianto: L'icos apparecchi  
 INDIRIZZO S. Spirito  
 Via/Piazza Firenze n. 5  
 Località Firenze (Prov.) FI

DESCRIZIONE INTERVENTO

AL CENTROB. LA CALDAIA MURALE DEL COF.T  
 E FORNA IMPOSSIBILITÀ AD ACCENDERLA  
 IN QUANTO MANCA ADDIZIONE DI ACQUA  
 PER MANTENERE L'IMPIANTO.

STRUMENTI DI MISURA

Matricola Strumento       Valore Riferimento/Tolleranza   
 Valore Rilevato       Scadenza taratura

MATERIALE UTILIZZATO	Un. Mis.	Q.tà
<u>Calcestruzzo spento</u>		

Lavoro eseguito il 25/11/23 dalle ore 1000 alle ore 1300  
 dalle ore..... alle ore.....  
 Trasferimento: dalle ore..... alle ore.....  
 dalle ore..... alle ore.....

Si dichiara che i lavori sono stati eseguiti ed i materiali installati

Firma Cliente

[Signature]

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della ENGIE Energy Services International S.A. (Belgio)