

RAPPORTO TECNICO DI INTERVENTO

BUONO LAVORO 2204013

B

TIPO DI ATTIVITÀ (barrare 1 attività)

P1 vendita energia
 P2 manutenzione
 P1+P2 gestione calore
 P5 lavori cantieri
 P6 lavori indotti

(Persona da contattare: Telefono:)

TECNICO: Cognome TORRINI BONELLI Nome

Codice Centro di Lavoro Firma:

CODICE CONTRATTO:

AREA/UFF:

Ordine di Lavoro (OL):

Nome Impianto:

INDIRIZZO TORNA BUONI DE MEDICI

Via/Piazza S. SPIRITO n.

Località FI (Prov.)

DESCRIZIONE INTERVENTO

- RISCONTRATO BASSA PRESSIONE SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER PROBABILE PERDITA. RIPRISTINATO LA PRESSIONE, DA MONITORARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO. CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

STRUMENTI DI MISURA

Matricola Strumento Valore Riferimento/Tolleranza

Valore Rilevato Scadenza taratura

MATERIALE UTILIZZATO

Un. Mis. Q.tà

Lavoro eseguito il 10/01/24 dalle ore..... alle ore.....

dalle ore..... alle ore.....

Trasferimento: dalle ore..... alle ore.....

dalle ore..... alle ore.....

Si dichiara che i lavori sono stati eseguiti ed i materiali installati

Firma Cliente

Torino Bonelli